



Tolvas y depósitos.

Tienen unos acabados impecables y de gran calidad. Se emplean chapas de un espesor de 3 mm y 6 mm, para la tolva de recepción de M.P. y en el exterior se refuerzan con cinturones perimetrales. Las esquinas son redondas para las harinas, gránulos y productos pulverulentos. Están equipadas con grandes registros y mirilla de inspección. Conexión de los avisadores de nivel alto y bajo. Equipado con cartelas de apoyo suministradas como piezas sueltas.

Las tolvas de centraje

y las transformaciones, están fabricadas con la misma filosofía de los depósitos.

Cuando están instaladas después de una compuerta son del tipo integral.

